



# 检测报告

报告编号: 007AZ4002022500116

委托单位: 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

工程名称: 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程

检测项目: 室内空气质量

报告日期: 2025年07月21日

检测类别: 委托检测

海南共创建筑工程质量检测有限公司



海南共创建筑工程质量检测有限公司

民用建筑工程室内环境检测报告



报告编号： 007AZ4002022500116

第1页 共4页

|                   |                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                       |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 委托单位              | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司                                                                                                                                      |                   |                   | 委托编号                                                  | 2025005950                  |
| 工程名称              | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程                                                                                                                                       |                   |                   | 委托日期                                                  | 2025年07月09日                 |
| 见证单位              | 中祥冠一建设集团有限公司                                                                                                                                           |                   |                   | 采样日期                                                  | 2025年07月16日                 |
| 见 证 人             | 王东明                                                                                                                                                    |                   |                   | 检测日期                                                  | 2025年07月16日至<br>2025年07月20日 |
| 检测项目              | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC                                                                                                                                   |                   |                   | 报告日期                                                  | 2025年07月21日                 |
| 采样条件              | 大气压：101.2kPa    温度：27.8℃                                                                                                                               |                   |                   | 采样地点                                                  | 1#男生宿舍                      |
| 工程类别              | I 类                                                                                                                                                    |                   |                   | 采样形式                                                  | 现场采样                        |
| 检 测 结 果           |                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                       |                             |
| 采样位置<br>及检测点<br>数 | 二层202室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 二层203室<br>检测点数：1点 | 二层205室<br>检测点数：1点 | 二层206室<br>检测点数：1点                                     | 二层208室<br>检测点数：1点           |
|                   | 二层209室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 二层210室<br>检测点数：1点 | 三层301室<br>检测点数：1点 | 三层302室<br>检测点数：1点                                     | 三层303室<br>检测点数：1点           |
|                   | 三层304室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 三层307室<br>检测点数：1点 | 三层308室<br>检测点数：1点 | 四层402室<br>检测点数：1点                                     | 四层403室<br>检测点数：1点           |
|                   | 四层404室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 四层406室<br>检测点数：1点 | 四层409室<br>检测点数：1点 | 四层410室<br>检测点数：1点                                     | 五层506室<br>检测点数：1点           |
| 检测和判<br>断依据       | GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》<br>GB14582-1993 《环境空气中氨的标准测量方法》<br>GB/T18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》<br>GB/T16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 |                   |                   |                                                       |                             |
| 结论                | 所测项目符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》I 类<br>民用建筑室内环境污染物浓度限量要求                                                                                          |                   |                   |                                                       |                             |
| 备注                | /                                                                                                                                                      |                   |                   | <div>检测单位<br/>中祥冠一建设集团有限公司<br/>(盖章)<br/>检验检测专用章</div> |                             |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号                      联系电话：0898-31179999

批准：       审核：       试验： 




海南共创建筑工程质量检测有限公司  
民用建筑工程室内环境检测报告

报告编号： 007AZ4002022500116第2页 共4页

|                   |                                                                                                                                                         |                   |                   |                                                           |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 委托单位              | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司                                                                                                                                       |                   | 委托编号              | 2025005950                                                |                   |
| 工程名称              | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程                                                                                                                                        |                   | 委托日期              | 2025年07月09日                                               |                   |
| 见证单位              | 中祥冠一建设集团有限公司                                                                                                                                            |                   | 采样日期              | 2025年07月16日                                               |                   |
| 见证人               | 王东明                                                                                                                                                     |                   | 检测日期              | 2025年07月16日至<br>2025年07月20日                               |                   |
| 检测项目              | 氨、甲醛、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC                                                                                                                                    |                   | 报告日期              | 2025年07月21日                                               |                   |
| 采样条件              | 大气压：101.2kPa    温度：27.8℃                                                                                                                                |                   | 采样地点              | 1#男生宿舍                                                    |                   |
| 工程类别              | I 类                                                                                                                                                     |                   | 采样形式              | 现场采样                                                      |                   |
| 检 测 结 果           |                                                                                                                                                         |                   |                   |                                                           |                   |
| 采样位置<br>及检测点<br>数 | 五层508室<br>检测点数：1点                                                                                                                                       | 五层509室<br>检测点数：1点 | 六层603室<br>检测点数：1点 | 六层607室<br>检测点数：1点                                         | 六层608室<br>检测点数：1点 |
|                   | /                                                                                                                                                       | /                 | /                 | /                                                         | /                 |
|                   | /                                                                                                                                                       | /                 | /                 | /                                                         | /                 |
|                   | /                                                                                                                                                       | /                 | /                 | /                                                         | /                 |
| 检测和判<br>断依据       | GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》<br>GB14582-1993 《环境空气中氨的标准测量方法》<br>GB/T18204. 2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》<br>GB/T16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 |                   |                   |                                                           |                   |
| 结论                | 所测项目符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 I 类<br>民用建筑室内环境污染物浓度限量要求                                                                                          |                   |                   |                                                           |                   |
| 备注                | /                                                                                                                                                       |                   |                   | <div>检测单位<br/>(盖章)<br/>海南共创建筑工程质量检测有限公司<br/>检验检测专用章</div> |                   |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）  
地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号                      联系电话：0898-31179999

批准：       审核：王胜群      试验： 

# 民用建筑工程室内环境检测报告（续页）

## 检测结果汇总

报告编号：007AZ4002022500116

第3页 共4页


| 采样地点   | 采样位置   | 检 测 项 目                   |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |        | 氡<br>(Bq/m <sup>3</sup> ) | 甲醛<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TVOC<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|        |        | ≤150                      | ≤0.07                      | ≤0.15                     | ≤0.06                     | ≤0.15                      | ≤0.20                       | ≤0.45                        |
| 1#男生宿舍 | 二层202室 | 38                        | 0.013                      | 0.050                     | 0.008                     | 0.016                      | 0.028                       | 0.193                        |
|        | 二层203室 | 41                        | 0.017                      | 0.059                     | 0.013                     | 0.025                      | 0.032                       | 0.165                        |
|        | 二层205室 | 40                        | 0.024                      | 0.048                     | 0.015                     | 0.029                      | 0.025                       | 0.188                        |
|        | 二层206室 | 37                        | 0.021                      | 0.062                     | 0.011                     | 0.022                      | 0.022                       | 0.203                        |
|        | 二层208室 | 35                        | 0.019                      | 0.036                     | 0.009                     | 0.017                      | 0.019                       | 0.174                        |
|        | 二层209室 | 41                        | 0.015                      | 0.042                     | 0.010                     | 0.023                      | 0.020                       | 0.179                        |
|        | 二层210室 | 40                        | 0.028                      | 0.056                     | 0.014                     | 0.031                      | 0.014                       | 0.195                        |
|        | 三层301室 | 36                        | 0.020                      | 0.039                     | 0.017                     | 0.028                      | 0.026                       | 0.158                        |
|        | 三层302室 | 36                        | 0.011                      | 0.059                     | 0.012                     | 0.024                      | 0.021                       | 0.201                        |
|        | 三层303室 | 39                        | 0.016                      | 0.036                     | 0.009                     | 0.015                      | 0.027                       | 0.176                        |
|        | 三层304室 | 42                        | 0.014                      | 0.045                     | 0.013                     | 0.011                      | 0.019                       | 0.163                        |
|        | 三层307室 | 40                        | 0.022                      | 0.028                     | 0.010                     | 0.019                      | 0.024                       | 0.191                        |
|        | 三层308室 | 38                        | 0.018                      | 0.056                     | 0.006                     | 0.025                      | 0.016                       | 0.214                        |
|        | 四层402室 | 36                        | 0.013                      | 0.034                     | 0.017                     | 0.033                      | 0.012                       | 0.187                        |
|        | 四层403室 | 39                        | 0.017                      | 0.022                     | 0.014                     | 0.027                      | 0.025                       | 0.162                        |
| 备注     | /      |                           |                            |                           |                           | 检测单位                       |                             |                              |
|        |        |                           |                            |                           |                           | (盖章)                       |                             |                              |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号

联系电话：0898-31179999

批准：




审核：

王胜群

试验：

长荣利 李葵





# 民用建筑工程室内环境检测报告（续页）

## 检测结果汇总

报告编号：007AZ4002022500116

第4页 共4页


| 采样地点   | 采样位置   | 检 测 项 目                   |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |        | 氡<br>(Bq/m <sup>3</sup> ) | 甲醛<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TVOC<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|        |        | ≤150                      | ≤0.07                      | ≤0.15                     | ≤0.06                     | ≤0.15                      | ≤0.20                       | ≤0.45                        |
| 1#男生宿舍 | 四层404室 | 34                        | 0.021                      | 0.039                     | 0.011                     | 0.019                      | 0.028                       | 0.196                        |
|        | 四层406室 | 35                        | 0.019                      | 0.031                     | 0.018                     | 0.022                      | 0.016                       | 0.179                        |
|        | 四层409室 | 40                        | 0.026                      | 0.048                     | 0.009                     | 0.025                      | 0.023                       | 0.211                        |
|        | 四层410室 | 38                        | 0.025                      | 0.053                     | 0.007                     | 0.014                      | 0.035                       | 0.204                        |
|        | 五层506室 | 42                        | 0.018                      | 0.031                     | 0.015                     | 0.020                      | 0.028                       | 0.182                        |
|        | 五层508室 | 37                        | 0.014                      | 0.042                     | 0.019                     | 0.016                      | 0.024                       | 0.198                        |
|        | 五层509室 | 35                        | 0.012                      | 0.050                     | 0.013                     | 0.028                      | 0.017                       | 0.164                        |
|        | 六层603室 | 40                        | 0.016                      | 0.020                     | 0.021                     | 0.025                      | 0.011                       | 0.187                        |
|        | 六层607室 | 41                        | 0.024                      | 0.056                     | 0.016                     | 0.013                      | 0.025                       | 0.195                        |
|        | 六层608室 | 38                        | 0.021                      | 0.053                     | 0.018                     | 0.021                      | 0.029                       | 0.209                        |
| 以下空白   | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
| 备注     | /      |                           |                            |                           |                           | 检测单位                       |                             |                              |
|        |        |                           |                            |                           |                           | (盖章)                       |                             |                              |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号

联系电话：0898-31179999

批准：



审核：

王胜群

试验：

长荣利 李荣





# 检测报告

报告编号: 007AZ4002022500117

委托单位: 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

工程名称: 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程

检测项目: 室内空气质量

报告日期: 2025年07月19日

检测类别: 委托检测

海南共创建筑工程质量检测有限公司





海南共创建筑工程质量检测有限公司



民用建筑工程室内环境检测报告


报告编号： 007AZ4002022500117

第1页 共4页

|                   |                                                                                                                                                         |                   |                   |                             |                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 委托单位              | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司                                                                                                                                       |                   | 委托编号              | 2025005950                  |                   |
| 工程名称              | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程                                                                                                                                        |                   | 委托日期              | 2025年07月09日                 |                   |
| 见证单位              | 中祥冠一建设集团有限公司                                                                                                                                            |                   | 采样日期              | 2025年07月15日                 |                   |
| 见证人               | 王东明                                                                                                                                                     |                   | 检测日期              | 2025年07月15日至<br>2025年07月18日 |                   |
| 检测项目              | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC                                                                                                                                    |                   | 报告日期              | 2025年07月19日                 |                   |
| 采样条件              | 大气压：101.2kPa    温度：28.4℃                                                                                                                                |                   | 采样地点              | 2#男生宿舍                      |                   |
| 工程类别              | I 类                                                                                                                                                     |                   | 采样形式              | 现场采样                        |                   |
| 检 测 结 果           |                                                                                                                                                         |                   |                   |                             |                   |
| 采样位置<br>及检测点<br>数 | 一层101室<br>检测点数：1点                                                                                                                                       | 一层102室<br>检测点数：1点 | 一层103室<br>检测点数：1点 | 一层106室<br>检测点数：1点           | 一层107室<br>检测点数：1点 |
|                   | 一层108室<br>检测点数：1点                                                                                                                                       | 一层109室<br>检测点数：1点 | 一层110室<br>检测点数：1点 | 二层202室<br>检测点数：1点           | 二层203室<br>检测点数：1点 |
|                   | 二层204室<br>检测点数：1点                                                                                                                                       | 二层205室<br>检测点数：1点 | 二层206室<br>检测点数：1点 | 二层207室<br>检测点数：1点           | 二层208室<br>检测点数：1点 |
|                   | 二层209室<br>检测点数：1点                                                                                                                                       | 二层210室<br>检测点数：1点 | 三层301室<br>检测点数：1点 | 三层302室<br>检测点数：1点           | 三层304室<br>检测点数：1点 |
| 检测和判<br>断依据       | GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》<br>GB14582-1993 《环境空气中氨的标准测量方法》<br>GB/T18204. 2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》<br>GB/T16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 |                   |                   |                             |                   |
| 结论                | 所测项目符合GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 I 类<br>民用建筑室内环境污染物浓度限量要求                                                                                         |                   |                   |                             |                   |
| 备注                | /                                                                                                                                                       |                   |                   |                             |                   |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）  
地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号                      联系电话：0898-31179999

批准：       审核：       试验： 





海南共创建筑工程质量检测有限公司

民用建筑工程室内环境检测报告


报告编号： 007AZ4002022500117

第2页 共4页

|                   |                                                                                                                                                        |                   |                   |                             |                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 委托单位              | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司                                                                                                                                      |                   | 委托编号              | 2025005950                  |                   |
| 工程名称              | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程                                                                                                                                       |                   | 委托日期              | 2025年07月09日                 |                   |
| 见证单位              | 中祥冠一建设集团有限公司                                                                                                                                           |                   | 采样日期              | 2025年07月15日                 |                   |
| 见证人               | 王东明                                                                                                                                                    |                   | 检测日期              | 2025年07月15日至<br>2025年07月18日 |                   |
| 检测项目              | 氨、甲醛、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC                                                                                                                                   |                   | 报告日期              | 2025年07月19日                 |                   |
| 采样条件              | 大气压：101.2kPa    温度：28.4℃                                                                                                                               |                   | 采样地点              | 2#男生宿舍                      |                   |
| 工程类别              | I 类                                                                                                                                                    |                   | 采样形式              | 现场采样                        |                   |
| 检 测 结 果           |                                                                                                                                                        |                   |                   |                             |                   |
| 采样位置<br>及检测点<br>数 | 三层305室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 四层402室<br>检测点数：1点 | 四层403室<br>检测点数：1点 | 四层408室<br>检测点数：1点           | 五层503室<br>检测点数：1点 |
|                   | 五层505室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 五层506室<br>检测点数：1点 | 六层607室<br>检测点数：1点 | 六层608室<br>检测点数：1点           | 六层609室<br>检测点数：1点 |
|                   | /                                                                                                                                                      | /                 | /                 | /                           | /                 |
|                   | /                                                                                                                                                      | /                 | /                 | /                           | /                 |
| 检测和判<br>断依据       | GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》<br>GB14582-1993 《环境空气中氨的标准测量方法》<br>GB/T18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》<br>GB/T16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 |                   |                   |                             |                   |
| 结论                | 所测项目符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》Ⅰ类<br>民用建筑室内环境污染物浓度限量要求                                                                                           |                   |                   |                             |                   |
| 备注                | /                                                                                                                                                      |                   |                   | 检测单位<br><br>(盖章)            |                   |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村1号                      联系电话：0898-31179999

批准：       审核：王胜群      试验：李荣利 李葵



# 民用建筑工程室内环境检测报告（续页）

## 检测结果汇总

报告编号：007AZ4002022500117

第3页 共4页

| 采样地点   | 采样位置   | 检 测 项 目                   |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |        | 氡<br>(Bq/m <sup>3</sup> ) | 甲醛<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TVOC<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|        |        | ≤150                      | ≤0.07                      | ≤0.15                     | ≤0.06                     | ≤0.15                      | ≤0.20                       | ≤0.45                        |
| 2#男生宿舍 | 一层101室 | 38                        | 0.023                      | 0.039                     | 0.016                     | 0.027                      | 0.024                       | 0.177                        |
|        | 一层102室 | 41                        | 0.015                      | 0.025                     | 0.011                     | 0.021                      | 0.032                       | 0.193                        |
|        | 一层103室 | 43                        | 0.022                      | 0.036                     | 0.008                     | 0.023                      | 0.029                       | 0.152                        |
|        | 一层106室 | 42                        | 0.020                      | 0.050                     | 0.015                     | 0.019                      | 0.030                       | 0.186                        |
|        | 一层107室 | 36                        | 0.028                      | 0.042                     | 0.012                     | 0.015                      | 0.024                       | 0.214                        |
|        | 一层108室 | 39                        | 0.021                      | 0.031                     | 0.010                     | 0.026                      | 0.021                       | 0.206                        |
|        | 一层109室 | 42                        | 0.017                      | 0.056                     | 0.007                     | 0.028                      | 0.035                       | 0.191                        |
|        | 一层110室 | 45                        | 0.019                      | 0.048                     | 0.008                     | 0.033                      | 0.029                       | 0.186                        |
|        | 二层202室 | 41                        | 0.015                      | 0.034                     | 0.014                     | 0.017                      | 0.016                       | 0.166                        |
|        | 二层203室 | 37                        | 0.022                      | 0.048                     | 0.017                     | 0.019                      | 0.032                       | 0.194                        |
|        | 二层204室 | 38                        | 0.026                      | 0.045                     | 0.012                     | 0.024                      | 0.022                       | 0.217                        |
|        | 二层205室 | 42                        | 0.018                      | 0.034                     | 0.006                     | 0.016                      | 0.013                       | 0.236                        |
|        | 二层206室 | 36                        | 0.014                      | 0.064                     | 0.008                     | 0.030                      | 0.019                       | 0.204                        |
|        | 二层207室 | 39                        | 0.019                      | 0.056                     | 0.011                     | 0.024                      | 0.027                       | 0.179                        |
|        | 二层208室 | 43                        | 0.025                      | 0.053                     | 0.010                     | 0.021                      | 0.014                       | 0.155                        |
| 备注     | /      |                           |                            |                           |                           | 检测单位                       |                             |                              |
|        |        |                           |                            |                           |                           | (盖章)                       |                             |                              |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村1号

联系电话：0898-31179999

批准：

王胜群

审核：

王胜群

试验：

王胜群

李发



# 民用建筑工程室内环境检测报告（续页）

## 检测结果汇总

报告编号：007AZ4002022500117

第4页 共4页


| 采样地点   | 采样位置   | 检 测 项 目                   |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |        | 氡<br>(Bq/m <sup>3</sup> ) | 甲醛<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TVOC<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|        |        | ≤150                      | ≤0.07                      | ≤0.15                     | ≤0.06                     | ≤0.15                      | ≤0.20                       | ≤0.45                        |
| 2#男生宿舍 | 二层209室 | 44                        | 0.016                      | 0.028                     | 0.016                     | 0.026                      | 0.026                       | 0.183                        |
|        | 二层210室 | 40                        | 0.013                      | 0.042                     | 0.015                     | 0.013                      | 0.033                       | 0.164                        |
|        | 三层301室 | 36                        | 0.022                      | 0.050                     | 0.012                     | 0.021                      | 0.024                       | 0.205                        |
|        | 三层302室 | 42                        | 0.027                      | 0.059                     | 0.024                     | 0.017                      | 0.016                       | 0.188                        |
|        | 三层304室 | 40                        | 0.023                      | 0.045                     | 0.018                     | 0.016                      | 0.019                       | 0.224                        |
|        | 三层305室 | 36                        | 0.018                      | 0.056                     | 0.017                     | 0.018                      | 0.032                       | 0.167                        |
|        | 四层402室 | 33                        | 0.016                      | 0.036                     | 0.009                     | 0.021                      | 0.026                       | 0.182                        |
|        | 四层403室 | 39                        | 0.011                      | 0.050                     | 0.016                     | 0.026                      | 0.022                       | 0.198                        |
|        | 四层408室 | 35                        | 0.017                      | 0.034                     | 0.020                     | 0.023                      | 0.027                       | 0.205                        |
|        | 五层503室 | 38                        | 0.023                      | 0.042                     | 0.014                     | 0.017                      | 0.034                       | 0.213                        |
|        | 五层505室 | 42                        | 0.026                      | 0.059                     | 0.017                     | 0.015                      | 0.028                       | 0.237                        |
|        | 五层506室 | 37                        | 0.021                      | 0.022                     | 0.013                     | 0.011                      | 0.016                       | 0.184                        |
|        | 六层607室 | 38                        | 0.019                      | 0.034                     | 0.019                     | 0.016                      | 0.019                       | 0.169                        |
|        | 六层608室 | 41                        | 0.013                      | 0.045                     | 0.015                     | 0.024                      | 0.028                       | 0.193                        |
|        | 六层609室 | 35                        | 0.016                      | 0.053                     | 0.022                     | 0.018                      | 0.025                       | 0.211                        |
| 备注     | /      |                           |                            |                           |                           | 检测单位                       |                             |                              |
|        |        |                           |                            |                           |                           | (盖章)                       |                             |                              |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村1号

联系电话：0898-31179999

批准：



审核：

王胜群

试验：

长荣利 李葵







# 检测报告

报告编号: 007AZ4002022500118

委托单位: 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司

工程名称: 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程

检测项目: 室内空气质量

报告日期: 2025年07月17日

检测类别: 委托检测


海南共创建筑工程质量检测有限公司



海南共创建筑工程质量检测有限公司

民用建筑工程室内环境检测报告

报告编号： 007AZ4002022500118 第1页 共4页

|                   |                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                                                               |                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 委托单位              | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司                                                                                                                                      |                   |                   | 委托编号                                                                                          | 2025005950                  |
| 工程名称              | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程                                                                                                                                       |                   |                   | 委托日期                                                                                          | 2025年07月09日                 |
| 见证单位              | 中祥冠一建设集团有限公司                                                                                                                                           |                   |                   | 采样日期                                                                                          | 2025年07月14日                 |
| 见 证 人             | 王东明                                                                                                                                                    |                   |                   | 检测日期                                                                                          | 2025年07月14日至<br>2025年07月16日 |
| 检测项目              | 氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC                                                                                                                                   |                   |                   | 报告日期                                                                                          | 2025年07月17日                 |
| 采样条件              | 大气压：101.2kPa    温度：28.0℃                                                                                                                               |                   |                   | 采样地点                                                                                          | 4#女生宿舍                      |
| 工程类别              | I 类                                                                                                                                                    |                   |                   | 采样形式                                                                                          | 现场采样                        |
| 检 测 结 果           |                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                                                               |                             |
| 采样位置<br>及检测点<br>数 | 一层101室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 一层102室<br>检测点数：1点 | 一层103室<br>检测点数：1点 | 一层104室<br>检测点数：1点                                                                             | 一层105室<br>检测点数：1点           |
|                   | 一层106室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 二层202室<br>检测点数：1点 | 二层203室<br>检测点数：1点 | 二层204室<br>检测点数：1点                                                                             | 二层205室<br>检测点数：1点           |
|                   | 二层206室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 二层207室<br>检测点数：1点 | 二层208室<br>检测点数：1点 | 三层301室<br>检测点数：1点                                                                             | 三层303室<br>检测点数：1点           |
|                   | 三层304室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 三层305室<br>检测点数：1点 | 三层306室<br>检测点数：1点 | 四层402室<br>检测点数：1点                                                                             | 四层403室<br>检测点数：1点           |
| 检测和判<br>断依据       | GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》<br>GB14582-1993 《环境空气中氡的标准测量方法》<br>GB/T18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》<br>GB/T16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 |                   |                   |                                                                                               |                             |
| 结论                | 所测项目符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 I 类<br>民用建筑室内环境污染物浓度限量要求                                                                                         |                   |                   |                                                                                               |                             |
| 备注                | /                                                                                                                                                      |                   |                   | 检测单位<br> |                             |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）  
地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村1号 联系电话：0898-31179999

批准： 审核：王胜群 试验：李荣利 李荣




海南共创建筑工程质量检测有限公司

民用建筑工程室内环境检测报告

报告编号： 007AZ4002022500118 第2页 共4页

|                   |                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                                                       |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 委托单位              | 白沙黎族自治县城乡建设投资有限公司                                                                                                                                      |                   | 委托编号              | 2025005950                                                                            |   |
| 工程名称              | 白沙黎族自治县民族中学改扩建工程                                                                                                                                       |                   | 委托日期              | 2025年07月09日                                                                           |   |
| 见证单位              | 中祥冠一建设集团有限公司                                                                                                                                           |                   | 采样日期              | 2025年07月14日                                                                           |   |
| 见 证 人             | 王东明                                                                                                                                                    |                   | 检测日期              | 2025年07月14日至<br>2025年07月16日                                                           |   |
| 检测项目              | 氨、甲醛、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC                                                                                                                                   |                   | 报告日期              | 2025年07月17日                                                                           |   |
| 采样条件              | 大气压：101.2kPa    温度：28.0℃                                                                                                                               |                   | 采样地点              | 4#女生宿舍                                                                                |   |
| 工程类别              | I 类                                                                                                                                                    |                   | 采样形式              | 现场采样                                                                                  |   |
| 检 测 结 果           |                                                                                                                                                        |                   |                   |                                                                                       |   |
| 采样位置<br>及检测点<br>数 | 五层506室<br>检测点数：1点                                                                                                                                      | 五层507室<br>检测点数：1点 | 六层603室<br>检测点数：1点 | 六层604室<br>检测点数：1点                                                                     | / |
|                   | /                                                                                                                                                      | /                 | /                 | /                                                                                     | / |
|                   | /                                                                                                                                                      | /                 | /                 | /                                                                                     | / |
|                   | /                                                                                                                                                      | /                 | /                 | /                                                                                     | / |
| 检测和判<br>断依据       | GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》<br>GB14582-1993 《环境空气中氨的标准测量方法》<br>GB/T18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》<br>GB/T16129-1995 《居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法》 |                   |                   |                                                                                       |   |
| 结论                | 所测项目符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 I 类<br>民用建筑室内环境污染物浓度限量要求                                                                                         |                   |                   |                                                                                       |   |
| 备注                | /                                                                                                                                                      |                   |                   | 检 测 单 位                                                                               |   |
|                   |                                                                                                                                                        |                   |                   |  |   |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）  
地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号 联系电话：0898-31179999

批准：  审核：王胜群 试验： 



# 民用建筑工程室内环境检测报告（续页）

## 检测结果汇总

报告编号：007AZ4002022500118

第3页 共4页

| 采样地点   | 采样位置   | 检 测 项 目                   |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |        | 氡<br>(Bq/m <sup>3</sup> ) | 甲醛<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TVOC<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|        |        | ≤150                      | ≤0.07                      | ≤0.15                     | ≤0.06                     | ≤0.15                      | ≤0.20                       | ≤0.45                        |
| 4#女生宿舍 | 一层101室 | 36                        | 0.018                      | 0.048                     | 0.019                     | 0.024                      | 0.018                       | 0.191                        |
|        | 一层102室 | 41                        | 0.023                      | 0.034                     | 0.013                     | 0.029                      | 0.040                       | 0.184                        |
|        | 一层103室 | 42                        | 0.025                      | 0.039                     | 0.015                     | 0.032                      | 0.025                       | 0.197                        |
|        | 一层104室 | 39                        | 0.016                      | 0.050                     | 0.010                     | 0.026                      | 0.029                       | 0.165                        |
|        | 一层105室 | 45                        | 0.021                      | 0.028                     | 0.006                     | 0.021                      | 0.036                       | 0.173                        |
|        | 一层106室 | 40                        | 0.017                      | 0.020                     | 0.009                     | 0.018                      | 0.022                       | 0.212                        |
|        | 二层202室 | 43                        | 0.019                      | 0.031                     | 0.012                     | 0.015                      | 0.027                       | 0.206                        |
|        | 二层203室 | 38                        | 0.013                      | 0.042                     | 0.016                     | 0.022                      | 0.019                       | 0.193                        |
|        | 二层204室 | 40                        | 0.018                      | 0.034                     | 0.004                     | 0.019                      | 0.034                       | 0.171                        |
|        | 二层205室 | 40                        | 0.024                      | 0.025                     | 0.013                     | 0.024                      | 0.026                       | 0.165                        |
|        | 二层206室 | 36                        | 0.021                      | 0.042                     | 0.009                     | 0.037                      | 0.020                       | 0.182                        |
|        | 二层207室 | 39                        | 0.027                      | 0.031                     | 0.015                     | 0.021                      | 0.028                       | 0.206                        |
|        | 二层208室 | 41                        | 0.022                      | 0.019                     | 0.007                     | 0.029                      | 0.015                       | 0.223                        |
|        | 三层301室 | 40                        | 0.020                      | 0.034                     | 0.013                     | 0.023                      | 0.033                       | 0.185                        |
|        | 三层303室 | 36                        | 0.016                      | 0.045                     | 0.018                     | 0.017                      | 0.019                       | 0.162                        |
| 备注     | /      |                           |                            |                           |                           | 检测单位                       |                             |                              |
|        |        |                           |                            |                           |                           | (盖章)                       |                             |                              |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号

联系电话：0898-31179999

批准：



审核：

王胜群

试验：

长荣利 李葵





# 民用建筑工程室内环境检测报告（续页）

## 检测结果汇总

报告编号：007AZ4002022500118

第4页 共4页

| 采样地点   | 采样位置   | 检 测 项 目                   |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
|--------|--------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|        |        | 氡<br>(Bq/m <sup>3</sup> ) | 甲醛<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 二甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | TVOC<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
|        |        | ≤150                      | ≤0.07                      | ≤0.15                     | ≤0.06                     | ≤0.15                      | ≤0.20                       | ≤0.45                        |
| 4#女生宿舍 | 三层304室 | 39                        | 0.023                      | 0.048                     | 0.015                     | 0.036                      | 0.027                       | 0.171                        |
|        | 三层305室 | 34                        | 0.019                      | 0.036                     | 0.010                     | 0.029                      | 0.031                       | 0.196                        |
|        | 三层306室 | 36                        | 0.026                      | 0.028                     | 0.019                     | 0.024                      | 0.026                       | 0.168                        |
|        | 四层402室 | 40                        | 0.022                      | 0.039                     | 0.012                     | 0.018                      | 0.033                       | 0.153                        |
|        | 四层403室 | 37                        | 0.017                      | 0.034                     | 0.009                     | 0.015                      | 0.026                       | 0.194                        |
|        | 五层506室 | 40                        | 0.015                      | 0.025                     | 0.015                     | 0.026                      | 0.038                       | 0.206                        |
|        | 五层507室 | 36                        | 0.012                      | 0.031                     | 0.021                     | 0.020                      | 0.031                       | 0.221                        |
|        | 六层603室 | 33                        | 0.026                      | 0.042                     | 0.026                     | 0.031                      | 0.027                       | 0.197                        |
|        | 六层604室 | 38                        | 0.023                      | 0.036                     | 0.018                     | 0.028                      | 0.022                       | 0.182                        |
|        |        |                           |                            |                           |                           |                            |                             |                              |
| 以下空白   | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
|        | /      | /                         | /                          | /                         | /                         | /                          | /                           | /                            |
| 备注     | /      |                           |                            |                           |                           | 检测单位                       |                             |                              |
|        |        |                           |                            |                           |                           | (盖章)                       |                             |                              |

声明：未经本实验室书面批准，不得部分复制检测报告。（完整复制除外）

地址：海南省海口市美兰区灵山镇黑山村 1号

联系电话：0898-31179999

批准：



审核：

王胜群

试验：

长若利 李葵

