

## 落实第二轮中央环境保护督察整改任务（序号 92）整改完成情况公示表

整改任务	<p>全省现有垃圾处理设施环境问题突出，在用 15 座垃圾填埋场有 13 座超库容或超负荷运行；由于垃圾填埋量远超设计规模，渗滤液污染问题十分普遍。督察发现，2018 年 6 座垃圾填埋场先后将约 26 万吨渗滤液违规运至污水处理厂处理；随机抽查 8 座垃圾填埋场，均存在偷排渗排或非法转移处置渗滤液情况；截至督察时，14 座垃圾填埋场积存渗滤液累计达到 18.9 万吨，环境污染和风险突出，群众反映极为强烈。</p>
责任单位	白沙黎族自治县人民政府
责任人	胡翔
联系电话	0898-27723134
整改目标	提升填埋场渗滤液处理设施规范运营水平，解决环境污染和风险突出问题。
整改措施	92. 加强生活垃圾填埋场雨污分流。严格按照要求对填埋场库区进行覆膜，减少渗滤液产生量。
整改主要工作及成效	严格落实生活垃圾填埋场的规范管理要求，已完成对我县生活垃圾填埋场库区进行膜覆盖，做到雨污分流，减少渗滤液的产生量，有效地解决了我县生活垃圾填埋场环境污染和风险突出的问题。